Rec'd PCT/PTO 3 P MAY 2005 0 3 / 1 1 5 9 2

## BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



REC'D 1 1 DEC 2003

## Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

102 58 055.3

**Anmeldetag:** 

11. Dezember 2002

Anmelder/Inhaber:

E. Zoller GmbH & Co KG Einstell- und Messgeräte,

Freiberg am Neckar/DE

Bezeichnung:

Verfahren und Vorrichtung zum Befestigen eines

Werkzeugs

IPC:

B 23 B 31/117

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 10. November 2003

Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident

Im Auftrag

yon.

BEST AVAILABLE COM

Schmidt C.

A 9161 02/00 EDV-L

5

#### Verfahren und Vorrichtung zum Befestigen eines Werkzeugs

10


#### Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Befestigen eines Werkzeugs.

15

Es sind Verfahren bekannt, bei denen ein Werkzeug in ein Werkzeugfutter eingeführt, dann dort vermessen, anschließend in Soll-Position gebracht und schließlich im Werkzeugfutter befestigt, beispielsweise eingeschrumpft, wird.

20



25

Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst.

30

#### Vorteile der Erfindung

5

15

20

25

30

Bezüglich des Verfahrens geht die Erfindung aus von einem Verfahren zum Befestigen eines Werkzeugs in einem Werkzeugfutter, bei dem das Werkzeug in das Werkzeugfutter eingebracht und dort fixiert wird.

Es wird vorgeschlagen, dass ein Einstelladapter in das Werkzeugfutter eingebracht und das Werkzeug in den Einstelladapter eingebracht wird, dann ein charakteristisches Element des Werkzeugs auf seine Ist-Position hin vermessen wird und aus der Ist-Position eine Soll-Position eines Positioniermittels errechnet wird. Das Werkzeug kann während des Messvorgangs mit einer hohen radialen Genauigkeit im Werkzeugfutter positioniert werden, wodurch eine genaue Bestimmung der axialen Maße des Werkzeugs ermöglicht wird.

Eine nicht exakt mit dem Werkzeugfutter fluchtende Positionierung des Werkzeugs im Werkzeugfutter führt bei einem Vermessen des Werkzeugs an schrägen Schneiden des Werkzeugs zu einer Fehlbestimmung der axialen Länge des Werkzeugs. Dies gilt insbesondere bei sehr langen Werkzeugen. Selbst ein kleiner Schrägstand der Schneide, ein Fehler aus einer manuellen Fokussierung einer optischen Vermessungseinheit oder der Taumel des Werkzeugs gehen unmittelbar in die Messgenauigkeit der axialen Länge ein. Ein Einstelladapter kann mit einer sehr hohen Genauigkeit fluchtend im Werkzeugfutter angeordnet und dort fixiert werden. Der Einstelladapter kann außerdem so an den Schaft eines Werkzeugs angepasst sein, dass das Werkzeug im Einstelladapter ebenfalls mit der Achse des Werkzeugfutters fluchtend im Einstelladapter gehalten

wird. Es werden somit beim Vermessen von beispielsweise sehr langen Werkzeugen oder von schrägen charakteristischen Elementen des Werkzeugs, wie beispielsweise eine Schneide, aus radialen Positionierungsungenauigkeiten resultierende Messfehler weitgehend vermieden.

5

20

25

30

Das Werkzeug kann zuerst in den Einstelladapter eingebracht und dieser dann mit dem Werkzeug in das Werkzeugfutter eingebracht werden. Es ist genauso möglich, zuerst den Einstelladapter in das Werkzeugfutter und dann das Werkzeug in den Einstelladapter einzubringen. Als Positioniermittel kann ein beweglicher Anschlag verwendet werden, der an das Werkzeug angelegt wird. Denkbar ist auch ein verfahrbarer Haltearm.

Bezüglich der Vorrichtung geht die Erfindung von einer Vorrichtung zum Befestigen eines Werkzeugs aus, wobei die Vorrichtung ein Werkzeugfutter umfasst, das eine Aufnahmebohrung aufweist.

Es wird vorgeschlagen, dass die Vorrichtung einen Einstelladapter mit einer Werkzeugaufnahmebohrung und einem Adapterschaft aufweist, wobei der Adapterschaft in seinem Durchmesser zur gleitenden Aufnahme in der Aufnahmebohrung vorbereitet ist. Hierdurch kann eine Aufnahme des Einstelladapters in der Aufnahmebohrung des Werkzeugfutters erreicht werden, bei der der Einstelladapter mit hoher Genauigkeit fluchtend zur Aufnahmebohrung des Werkzeugfutters im Werkzeugfutter gehalten wird. Aus radialen Ungenauigkeiten resultierende Messfehler beim Vermessen des Werkzeugs werden somit weitgehend vermieden. Unter gleitender Aufnahme wird verstanden, dass der Adapterschaft innerhalb der Aufnahmebohrung nur ein sehr ge-

ringes Spiel aufweist. Dieses Spiel ist gerade so bemessen, dass der Adapterschaft bei gleicher Temperatur des Adapterschafts und des Werkzeugfutters gerade noch mühelos in die Aufnahmebohrung eingeführt werden kann.

5

#### Zeichnung

15

Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgenden Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.

Es zeigen:

Fig. 2

20

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Werkzeugeinstell- und Messgeräts mit einem Werkzeugfutter und

einen Schnitt durch ein Werkzeugfutter mit einem beweglichen Anschlag und einem Einstelladapter in schematischer Darstellung.

25

30

Das in Figur 1 gezeigte Einstell- und Messgerät 2 umfasst einen Optikträger 4, ein Kamerasystem mit einer Kamera 6, eine Steuereinheit 8, einen Induktionsschlitten 10, eine Induktionsspule 12 und eine Werkzeugaufnahmespindel 14. Außerdem

weist das Einstell- und Messgerät 2 eine Auswerteeinheit 16 und ein automatisches Längeneinstell- und Anschlagsystem mit einem Anschlag 18 auf. In der Werkzeugaufnahmespindel 14 ist ein Werkzeugfutter 20 befestigt, in das ein Einstelladapter 22 eingebracht ist. In den Einstelladapter 22 ist ein als Schaftwerkzeug ausgebildetes Werkzeug 24 eingesteckt. Die erwähnten Elemente sind gemäß den gezeigten Pfeilen verfahrbar.



15

20

5

Ein Verfahren zum Befestigen des Werkzeugs 24 im Werkzeugfutter 20 wird im Folgenden anhand der Figuren 1 und 2 beschrieben. Das Werkzeugfutter 20 wird in die Aufnahmespindel 14 eingesetzt und vorzugsweise dort eingespannt. Danach wird der Einstelladapter 22 in eine Aufnahmebohrung 26 des Werkzeugfutters 20 eingesetzt. Der Adapterschaft 28 des Einstelladapters 22 ist so groß im Durchmesser geschliffen, dass er ohne Erwärmung des Werkzeugfutters 20 in die Aufnahmebohrung eingesetzt werden kann. Der Einstelladapter 22 weist eine Werkzeugaufnahmebohrung 30 auf, die so ausgeführt ist, dass das Werkzeug 24 nahezu spielfrei eingesetzt werden kann. Nach Einsatz des Werkzeugs 24 in den Einstelladapter 22 wird ein dem Werkzeug 24 zugeordneter Datensatz in die Steuereinheit 8 geladen. Der Steuereinheit 8 ist zu diesem Zeitpunkt bekannt, um was für ein Werkzeug 24 es sich handelt und auf welche Solllänge Z<sub>soll</sub> es eingestellt und eingeschrumpft werden soll.

25

30

Der Messablauf wird in der Steuereinheit 8 vom Bediener gestartet, und zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Anschlag 18 in Warteposition am unteren Bereich seines Verfahrweges. Der Optikträger 4 und die darin enthaltene Kamera 6 wird manuell oder CNC-gesteuert auf das in der Steuereinheit 8 hinterlegte Sollmaß x positioniert bzw. fokussiert. Das Sollmaß

x entspricht dem äußerem Umfang des Werkzeugs 24 an der Stelle, die zur Vermessung vorgesehen ist. Dann startet ein automatischer Suchlauf der Kamera 6 in der Form, dass bei leerem Blickfeld der Kamera 6 die Kamera 6 in Richtung  $Z_{\text{minus}}$ , also nach unten, und bei verdecktem Blickfeld in Richtung  $Z_{\text{plus}}$ , also nach oben, verfahren wird. Sobald die gewünschte Schneide des Werkzeugs 24 im Blickfeld der Kamera 6 erscheint, wird die Position der Schneide, die als charakteristisches Element in ihrer Position vermessen werden soll, bestimmt. Die CNCgesteuerte oder manuell durchgeführte Positionierung wird gestoppt, und die Schneide verbleibt im Blickfeld der Kamera 6. In diesem Zustand wird permanent auf die Schneide fokussiert und deren Position wird laufend vermessen. Hierbei wird der Anschlag 18 automatisch nach oben verfahren.

15

20

25

5

Sobald der Anschlag 18 das Werkeug 24 an der unteren Anlagefläche berührt, wird das Werkzeug 24 angehoben. Dieses geringfügige Anheben, beispielsweise in einem Bereich von wenigen Hundertstel Millimetern bis Millimetern, wird von der Steuereinheit 8 aufgrund der Veränderung der Schneidenlage im Blickfeld der Kamera 6 registriert, und die Verstellung des automatischen Anschlags 18 wird gestoppt. Nun wird die erreichte Position  $Z_{ist}$  der Schneide von der Steuereinheit 8 bestimmt und mit dem hinterlegten Wert  $Z_{soll}$  verrechnet. Das daraus resultierende Ergebnis  $Z_{\Delta}$  liegt vor, und um dieses wird der automatische Anschlag 18 in  $Z_{minus}$ , also nach unten, zurückpositioniert. Das Werkzeug 24 und der Einstelladapter 22 werden entnommen.

30 Durch manuelles oder automatisches Einfahren der Induktionsspule 12 und das Erhitzen des Werkzeugfutters 20 wird der Einschrumpfvorgang gestartet. Nach ausreichender Erhitzung des Werkzeugfutters 20 wird das Werkzeug 24 vom Bediener oder automatisch eingesetzt, wobei es auf den bereits vorpositionierten Anschlag 18 gegeben wird. Im Anschluss daran wird das eingeschrumpfte Komplettwerkzeug mit Luft, Kühladaptern oder wasserdurchspülten Kühlglocken gekühlt. Der Einschrumpfvorgang ist beendet, und das Werkzeug 24 kann nach Belieben im abgekühlten Zustand nachgemessen werden.

5

15

20

25

30

Prinzipiell wird pro Schaftdurchmesser nur ein durchbohrter Einstelladapter 22 benötigt, welcher in der Herstellung sehr preiswert ist. Ein weiterer Vorteil beschriebenen Verfahrens ist, dass eine gegebenenfalls mögliche automatische Fokussierung der Kamera 6 auf ein charakteristisches Element eines im Werkzeugfutter 20 bzw. im Einstelladapter 22 befindlichen Werkzeugs 24 auch beim Messen zur Vorpositionierung des Anschlags 18 genutzt werden kann. Hierdurch entfällt ein manuelles fokussieren, das gegebenenfalls bei einer Längenvermessung des Werkzeugs 24 außerhalb des Spindelbereichs nötig währe.

Vorzugsweise kann an mehrschneidigen Werkzeugen zuerst die größte aller Schneiden gesucht und diese dann für das Messen und Einstellen verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Länge des Einstelladapters 22 so ausgeführt werden kann, dass sowohl die Schaftlänge des Werkzeugs 24 selbst wie auch die Einstecktiefe ins Werkzeugfutter 20 auf optimale Länge ausgelegt werden kann. Somit wird ein Taumelfehler beim Messen weitgehend vermieden. Aufgrund der einfachen und preiswerten Ausführung kann man prinzipiell auch für Sonderwerkzeuge oder für unterschiedliche Schafttoleranzen einzelne

Einstelladapter 22 für ein und denselben Werkzeugtyp (Schaft-durchmesser) bereitstellen.

5

15

20

Außerdem kann vor dem Vermessen des charakteristischen Elements des Werkzeugs 24 anhand von beispielsweise vier Messpunkten P<sub>1</sub> bis P<sub>4</sub> die tatsächliche Lage und die daraus resultierende Mittelachse des Werkzeugs 24 bestimmt werden. Die Bestimmung kann beispielsweise durch Drehung des Werkzeugs 24 bei gleichzeitiger Aufnahme des Werkzeugprofils an den Messpunkten erfolgen. Es ist auch möglich, die Kamera 6 am ruhenden Werkzeug 24 entlang zu führen und dessen Profil aufzunehmen. Es kann ein Taumelfehler bis auf die Vermessungstoleranz ausgeschlossen werden, wodurch die Genauigkeit der Vermessung des Werkzeugs 24 sehr hoch ist.

Der Einstelladapter 22 weist neben der Werkzeugaufnahmebohrung 30 in seinem oberen Bereich eine Anschlagbohrung 32 im unteren Bereich auf. Durch diese Anschlagbohrung 32 kann der Anschlag 18 in die Werkzeugaufnahmebohrung 30 des Einstelladapters 22 eingefahren werden.

5 Bezugszeiche	)	zeicne	er
----------------	---	--------	----

2 Einstell- und Mess	gerät	t
----------------------	-------	---

- 4 Optikträger
- 6 Kamera
- 8 Steuereinheit
- 10 Induktionsschlitten
- 12 Induktionsspule
- 14 Werkzeugaufnahmespindel
- 16 Auswerteeinheit
- 18 Anschlag
- 20 Werkzeugfutter
- 22 Einstelladapter
- 24 Werkzeug
- 26 Aufnahmebohrung
- 28 Adapterschaft
- 30 Werkzeugaufnahmebohrung
- 32 Anschlagbohrung

-.-.-.-.-.-.-.-.-.

5

15

20

25

#### Ansprüche

1. Verfahren zum Befestigen eines Werkzeugs (24) in einem Werkzeugfutter (20), bei dem das Werkzeug (24) in das Werkzeugfutter (20) eingebracht und dort fixiert wird,

#### dadurch gekennzeichnet,

dass ein Einstelladapter (22) in das Werkzeugfutter (20) eingebracht und das Werkzeug (24) in den Einstelladapter (22) eingebracht wird, dann ein charakteristisches Element des Werkzeugs (24) auf seine Ist-Position hin vermessen wird und aus der Ist-Position eine Soll-Position eines Positioniermittels errechnet wird.

2. Vorrichtung zum Befestigen eines Werkzeugs (24) mit einem Werkzeugfutter (20), das eine Aufnahmebohrung (26) aufweist,

#### gekennzeichnet durch

einen Einstelladapter (22) mit einer Werkzeugaufnahmebohrung (30) und einem Adapterschaft (28), wobei der Adapterschaft (28) in seinem Durchmesser zur gleitenden Aufnahme in der Aufnahmebohrung (26) vorbereitet ist.

30

5

#### Verfahren und Vorrichtung zum Befestigen eines Werkzeugs

#### Zusammenfassung




Die Erfindung geht aus von einem Verfahren zum Befestigen eines Werkzeugs (24) in einem Werkzeugfutter (20), bei dem das Werkzeug (24) in das Werkzeugfutter (20) eingeführt und dort fixiert wird.

Es wird vorgeschlagen, dass ein Einstelladapter (22) in das Werkzeugfutter (20) eingebracht und das Werkzeug (24) in den Einstelladapter (22) eingebracht wird, dann ein charakterisches Element des Werkzeugs (24) auf seine Ist-Position hin vermessen wird und aus der Ist-Position eine Soll-Position eines Positioniermittels errechnet wird.



(Fig. 2)

25



2/2




Fig. 2




Fig. 2

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.